

ÚZEMNÍ STUDIE KOPŘIVNICE LUBINA SÝKOREC 1



1. Pohled na stávající vjezd "A" ze silnice I/58 do místní komunikace 9c s odbočkou k prodejně stavebnin. Místní komunikace dnes obsluhuje jen několik domků, pro vyšší dopravní zatížení bude nutné provést úpravy parametrů a získat souhlas správce (ŘSD ČR).



2. Pohled na výjezd z místní komunikace Dělnická na silnici II/480 - patrná je dopravní závada spočívající v nedostatečném rozhledu a prudkém podélném spádu - při vyšším dopravním zatížení bude třeba parametry křižovatky zlepšit.