

TABULKA PLOCH

č.p.	název	FT	výměra (m²)	přístupnost	pestrost vegetační prvků	mobiliář	vhodnost druhového složení	prostorová struktura veg.Prvků	pěstební a zdravotní stav	koncepce plochy	celkové hodnocení plochy	poznámka
1	Parčíku Katolického domu	P	1500	ve	2	2-3	2	2	2	2-3	2-3	bet, tic, pic, frax, sal, rob, keře, pohled. propojení s řekou
2	Plocha s hřištěm	Os	25400	ve	_	0	_	_	_	_	2	okrajová zeleň podél toku, vhodnost stromořadí
3	Boží muka u potoka	Kp		ve	_	0	1	1	2	1	1	tic/2ks
4	Zastavitelné území	Zú	27600	ve	_	_	_	_	_	_	_	louka a zemědělské plochy nevhodné k zástavbě pro cenné pohledy do krajiny, charakter okraje obce a prostupnost území pro organizmy
5	Parkoviště u přehrady	Os	3500	ve	1	0	2	2	2	2-3	3	bet, pop, frax, sal, ac, quer, tic
6	Okolí přehrady	Vz	6400	ve	2	0	2	2	2	2-3	2	bet, pop, frax, sal, ac, quer, tic
7	Kostel	H	2900	ve	2	2	2	2	2	2	2	tic, pic, keře, žp
8	Hřbitov	H	2800	ve	3	2	2	2-3	2	2	2	pic, thu
9	Areál MS Lubina	Obz	1000	v	2	1	1	1	2	1	1	ac, frax, keř. a bylinné patro
10	Zastavitelné území	Zú	8300	ve	_	_	_	_	_	_	_	pole nevhodné k zástavbě pro cenné výhledy do krajiny a krajinný ráz venkovské zástavby
11	Zastavitelné území	Zú	4800	ve	_	_	_	_	_	_	_	pole
12	Zastavitelné území	Zú	2800	ve	_	_	_	_	_	_	_	louka nevhodná k zástavbě pro svůj krajinný charakter
13	Zastavitelné území	Zú	5700	ve	_	_	_	_	_	_	_	pole nevhodné k zástavbě pro svůj krajinný charakter
14	Zastavitelné území	Zú	2300	ve	_	_	_	_	_	_	_	oplocený porost
15	Zastavitelné území	Zú	23200	ve	_	_	_	_	_	_	_	pole nevhodné k zástavbě, stávající plochy okolo přehrady nabízejí dostatečný rozvojový potenciál

Větřkovice u Lubiny - Stromořadí

č.p.	název	FT	délka (m)	vhodnost druh. složení	úplnost stromořadí	pěstební a zdravotní stav	počet řad		vhodnost umístění			poznámka
1	směr Hájovský dvůr	St	400	1	2	3	1		1			ovo, quer
2	směr Selské zadky	St	170	1	2	2	1		1			frax, odstranit nálety
3	v poli	St	100	1	1	3	2		1			ovo v krajině
4	Větřkovice - Haškovec	St	330	1	1	2	1		1			ovo, oddělující pole od rodinné zástavby
5	Haškovec polní cesta	St	290	2	2	3	2		1			ovo do krajiny, obnovit, nenechat zaniknout
6	Haškovec polní cesta	St	420	1	2	3	2		1			ovo do krajiny, obnovit, nenechat zaniknout

LEGENDA :

HRANICE LOKALITY

KATASTRÁLNÍ MAPA

ÚSES

PLOCHY

P - park

H - hřbitov, kostel

Vz - zeleň vodních ploch

Kp - krajinný prvek

Os - ostatní zeleň

Zú - zastavitelné území

Obz - zeleň areálů občanské vybavenosti

KÓD PLOCHY

E.18.vz

LOKALITA
ČÍSLO PLOCHY
FUNKČNÍ TYP

VÝBĚR FOTODOKUMENTACE LOKALITY Y:

1 - Parčík u Katolického domu

2 - Plocha s hřištěm


3 - Boží muka u potoka

4 - Zastavitelné území

5 - Parkoviště u přehrady

6 - Okolí přehrady

7 - Kostel


8 - Hřbitov

10 - Zastavitelné území

ST1 - směr Hájovský dvůr

ST2- směr Selské zadky

ST3 - v poli

ST4 - Haškovec polní cesta

ST5 - Haškovec polní cesta

Souřadnicový systém: S-JTSK

PROJEKT:

Územní studie sídelní zeleně Kopřivnice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kopřivnice, Mniší, Vlčovice, Drnholec nad Lubinou, Větřkovice u Lubiny

POŘIZOVATEL:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

AUTOR:

Ing. Šárka Stolaříková
Ing. arch. Ondřej Stolařík

NÁZEV VÝKRESU:

KARTA LOKALITY Z - VĚTŘKOVICE U LUBINY, ANALÝZA

DATUM:	MĚŘÍTKO:	STUPEŇ PD:	ÚZEMNÍ STUDIE
12 / 2016	1 : 7 500	VÝKRES Č.:	B.20

STOLAŘÍK ARCHITEKTI
Bohuslava Martinů 814/7
708 00 Ostrava
T: +420 732 339 515
E: stolarikarchitekti@gmail.com

stolařík architekti